

Circular From UK

Date: 17 December 2018

货舱失火--新西兰交通事故调查委员会（TAIC）

新西兰交通事故调查委员会近日向协会通告了一起因照明系统导致的货舱失火案件。建议会员考虑使用LED灯这类灯具，以避免放射高热量的光源给船舶带来的潜在危险。

引文：

船上发生的火灾，是由装卸作业灯（内部为反射性白炽灯）散发出来的热量，点燃木材货物所致。

尽管反射性白炽灯会产生热量是众所周知的事情，此次调查结果，还是为船舶设计机构、船东以及船舶运营商提供了宝贵的信息，使他们能更严谨地选择船舶货舱内和其他部位的照明设备。与放射性白炽灯性能相似、且不易产生过高温度的选择有很多，例如LED灯具。

引文结束

信息来源：UK P&I clubs